

NOTA INFORMATIVA DEMOLICIÓN CONCELLO DE BARRO (PONTEVEDRA)

DATOS XERAIS

1. Construción auxiliar
2. Situación: Lugar de Valbón, Parroquia de Agudelo, San Martiño. Termo municipal de Barro (Pontevedra)
3. Clasificación Urbanística: Solo rústico
4. Data demolición: Maio 2021



Antes da demolición

Despois da demolición

