

## NOTA INFORMATIVA DEMOLICIÓN CONCELLO DE GONDOMAR (PONTEVEDRA)

### DATOS XERAIS

1. Construción de vivenda madeira
2. Situación: Lugar de San Roque, Morgadáns. Termo municipal de Gondomar (Pontevedra)
3. Clasificación Urbanística: Solo rústico
4. Data demolición: Agosto 2021

Imaxe da inspección de 22.06.2016



Antes da demolición

Imaxe da inspección de 20.07.2021



Despois da demolición